

PERDIDA DE LA CUBIERTA DEL ABSIDE  
ACUMULACION DE ESCOMBROS, ORIGINANDO  
PESO Y HUMEDAD.

PERDIDA DE CORNISA.

PERDIDA TOTAL DE LA CUBIERTA EN LA PA-  
VE DE LA IGLESIA.

ORIENTAS Y FISURAS EN LOS MUROS.

PERDIDA DE PIEZA EXTERIOR DEL  
CUERPO SUPERIOR DE LA ESPADANA.

ROTURA DE PIEZAS.

DESPLOME DE LA ESPADANA.

PERDIDA DE PIEZAS DE CILINDROS EN  
EL CUERPO INTERIOR DE LA ESPA-  
DANA.  
ROTURA DEL MURO EN SU ENCUENTRO  
CON LA ESPADANA.

ACUMULACION DE ESCOMBROS EN TORNO  
A LA IGLESIA.



CAMPUELA  
PALENCIA

PROYECTO DE RESTAURACION  
ESTADO ACTUAL ALZADO N.

ESCALA 1/50 SEPTIEMBRE 90