



NUEVO DEL ABSIDE CEGADO CON MAMPUESTO.

ROTURA DE PIEZAS DE FORMACION DE PIEDRAS.

PERDIDA DE LA CUBRICIÓN DE LA BÓVEDA Y ACUMULACION DE ESCOMBROS QUE ORIGINAN PESO Y HUMEDAD SOBRE LA MISMA.

PERDIDA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LA NAVE DE LA IGLESIA.

PERDIDA DE PIEZAS DE SILLARES DEL CUERPO SUPERIOR DE LA ESPADANA.

DESPLOME DE LA ESPADANA.

ROTURA DE COEXION ENTRE ESPADANA Y MUROS DE LA NAVE.

ACUMULACION DE ESCOMBROS SOBRE SOLADO DE LA IGLESIA.



CADUELA PALENCIA

PROYECTO DE RESTAURACION. ESTADO ACTUAL. SECCION.

ESCALA. 1/50 SEPTIEMBRE 90