



PERDIDA DE PIEZAS DE ALBARDILLA DE REMATE DE ESPADANA. DESPLAZAMIENTO DE OTRAS.

ACUMULACION DE ESCOMBROS Y APARICION DE HIEVAS Y ARBUSTOS EN LAS JUNTAS DE LOS SILLARES.

PERDIDA DE PIEZAS DE SILLARES DEL CUERPO SUPERIOR DE LA ESPADANA. ROTURA Y MOVIMIENTO DE OTRAS PIEZAS.

PERDIDA DE PIEZAS DE REMATE DEL PRIMER Y SEGUNDO CUERPO DE LA ESPADANA.

ACUMULACION DE ESCOMBROS EN TORNO A LA IGLESIA.



CANDIELA  
PALENCIA

PROYECTO DE RESTAURACION.  
ESTADO ACTUAL. ALZADO O

ESCALA. 1/50 SEPTIEMBRE 90