

DETERIORO GENERAL DE LA CUBIERTA, CON MENDIGOS PUNTUALES, GRAN PARTE DE LA RIPIA EN MAL ESTADO Y GRAN NUMERO DE TEJAS ROTAS O SUELTAS.

REPOSICION DE RIPIA EN MAL ESTADO Y RE-TEJO GENERAL DE TODA LA CUBIERTA.

ROTURA Y DESCOLOCACION DE LA PIEZA DE CORONACION DE LA ESPADANA.

DETERIORO GENERAL EN EL PARAMENTO DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEL CAMPANARIO, DEBIDO A LA PODREZA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.


REPOSICION DE PARAMENTO, UTILIZANDO LA MISMA TECNICA CONSTRUCTIVA.

FORJADO INTERMEDIO EN MUY MAL ESTADO, TANTO EN LAS VIGUETAS COMO EN LA TABLA.

FORMACION DE NUEVO FORJADO DE MADERA.

LIMPIEZA DEL ESCOMBRO Y SUCIEDAD ACUMULADA.

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DEL CEMENTERIO.



QUINTANILLA DE LA BERZOSA
PALENCIA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

SECCION ATRIO
ESCALA 1:50

MAYO/90

6