



DESIZAMIENTO Y ROTURA DE ALGUNAS PIEZAS DE LA ALBARDILLA DE LA ESPADARÍA

DETERIORO GENERAL DE LOS PARAMENTOS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL GRANERO SUPERIOR AL ATRIO.

MAL ESTADO DE LA MAESTREPIA DEL TETERO OESTE DE LA SACRISTIA



QUINTANILLA DE LA BERZOSA
PALENCIA

PROPUESTA DE INTERVENCION

ALZADO ESTE
ESCALA 1:50

MAYO/90

4