



PERDA DE PIEZAS DE ALBARDILLA Y
DESPLAZAMIENTO DE OTRAS.

ACUMULACION DE ESCOMBROS Y APARICION
DE HIEBAS Y ARBUSTOS.

PERDA DE SILLARES EN EL CUERPO
SUPERIOR DE LA ESPADANA.

ACUMULACION DE ESCOMBROS EN TORNO
A LA ESPADANA.



CANDELA
PALENCIA

PROYECTO DE RESTAURACION
ALZADO ESTE. ESTADO ACTUAL.

ESCALA 1/50 SEPTIEMBRE 90