

CAPITELES DE LA PORTADA OCULTOS POR
LA ACTUAL DISPOSICIÓN DEL ATRIO



HUNDIMIENTOS PUNTUALES Y MAL ESTADO
GENERAL DE LA TABLADERA DE LA CUBIERTA DE
LA NAVE CENTRAL.

CONTRAFUERTES SEPARADOS DEL MURO DEBI-
DO A LA FALTA DE TRABAJO CON ESTE

0 1 2 5m

QUINTAMILLA DE LA BERZOSA
PALENCIA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

SECCION TRANS.
ESCALA 1:50

MAYO/90

