



PERDA DE PIEZAS DE SOLADO
ROTURA DE OTRAS.

EXISTENCIA DE ESCOMBROS

ROTURA DE PIEZAS DE FORMACIÓN
DE PELMANOS

0 1 2 5m

CANDUELA
PALENCIA.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN
ESTADO ACTUAL. PLANTA

ESCALA 1/50 SEPTIEMBRE 90